



Güteschutzverband
der österreichischen
Kies-, Splitt- und Schotterwerke
www.strassenbaustoffe.at

GÜTESCHUTZLISTE 2025

Stand per 31.3.2025



Die in der nachstehenden Liste angeführten mechanischen Parameter wurden wenn nicht anders angegeben von akkreditierten Prüfstellen ermittelt. Durch die gesetzlich geforderte CE-Kennzeichnung für Gesteinskörnungen liegt die Deklaration der Eigenschaften beim Hersteller. Die durch Fremdprüfung ermittelten Werte werden hiermit durch den Güteschutzverband der österreichischen Kies-, Splitt- und Schotterwerke veröffentlicht. Es gelten die in den Originalprüfberichten angeführten Werte.

Der Hersteller garantiert ausschließlich die in seiner Leistungserklärung deklarierten Kategorien.

Herausgeber:

Güteschutzverband der österreichischen Kies-, Splitt- und Schotterwerke
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien


| |
|---|
| Anforderungen an bit. Deckschichten gem. ÖNORM B 358ff |
| Gs: LA ₂₀ , PSV ₅₀ , C _{100/0} , PWS ≥ 0,50 |
| G1: LA ₂₀ , PSV ₅₀ , C _{100/0} |
| G2: LA ₂₅ , PSV ₄₄ , C _{90/1} |
| G3: LA ₂₅ , PSV _{angeben} , C _{90/1} |
| Anforderungen an bit. Tragschichten und Trag(deck)schichten gem. ÖNORM B 358ff |
| G4: LA ₂₅ , C _{90/1} |
| G5: LA ₃₀ , C _c ≥ 50 M.-% |
| G6: LA ₄₀ , C _{NR} |
| G7: LA ₂₅ , PSV _{angeben} , C _{100/0} |
| G8: LA ₂₅ , PSV _{angeben} , C _{90/1} |
| G9: LA ₃₀ , PSV _{angeben} , C _c ≥ 50 M.-% |
| Anforderungen an Oberbeton gem. RVS 08.17.02 |
| generell: LA ₂₀ , PSV ₅₀ , PWS ≥ 0,50 |

| |
|---|
| Anforderungen ungebundene OBERE Tragschichten gem. RVS 08.15.01 |
| U1: SI ₄₀ , LA ₃₀ , C _{90/3} |
| U2: SI ₄₀ , LA ₃₀ , C _{50/30} |
| U3: SI ₄₀ , LA ₄₀ , C _{90/3} |
| U4: SI ₄₀ , LA ₄₀ , C _{50/30} |
| U5: SI ₄₀ , LA ₄₀ , C _{NR} |
| Anforderungen ungebundene UNTERE Tragschichten gem. RVS 08.15.01 |
| U6: SI _{NR} , LA ₄₀ , C _{90/3} |
| U7: SI _{NR} , LA ₄₀ , C _{50/30} |
| U8: SI _{NR} , LA ₄₀ , C _{NR} |
| Anforderungen ungebundene UNTERE Tragschichten ohne gebundene Überbauung gem. RVS 08.15.01 |
| U9: SI _{NR} , LA _{NR} , C _{50/30} |
| U10: SI _{NR} , LA _{NR} , C _{NR} |

ZKK entspricht der Klasse U1 !!

Die Verwendung von qualitativ höherwertigen Gesteinklassen,
 als z.B. in der Ausschreibung gefordert, ist zulässig

| | 12620 | | | | 13043 | | | | 13242 | | | 13450 | | | |
|-------------------------------|--|-----|-----|------|--------------------|----|-----|----|---------|-----------|-------|-------|---------------|----|--|
| | Oberbeton | | | | bit. Deckschicht | | | | bit. TS | ungeb. TS | | | Gleisschotter | | |
| | LA | PSV | AKR | PWS | Bfl. | LA | PSV | LA | uOT | uUT | uUTOÜ | SZ | LA | MD | |
| BURGENLAND | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rohrdorfer Sand- und Kieswerke GmbH, Gebietsbüro Steiermark, 2103 8670 Krieglach, Schwöbing 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7562 Badersdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Rohrdorfer Sand- und Kieswerke GmbH, Gebietsbüro Steiermark, 2103 8670 Krieglach, Schwöbing 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7563 Königsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Basaltwerk Pauliberg, GmbH & Co. KG, 7341 Markt St. Martin, Landsee/Pauliberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 7341 Pauliberg | 13 | 52 | ✓ | 0,65 | C _{100/0} | 13 | 52 | 20 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Hans Zöchling GmbH., 3170 Hainfeld, Wienerstraße 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7441 Pilgersdorf | x | x | x | x | C _{100/0} | 23 | - | 23 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Klöcher Bauges.m.b.H., Klöchberg 177, 8493 Klöch | | | | | | | | | | | | | | |
| 7463 Rumpersdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Josef Fröstl Ges.m.b.H., 1160 Wien, Huttengasse 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2485 Wimpassing a.d. L. | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Schraufstädter GmbH, 2485 Wimpassing, Leithaprodersdorfer Strasse | | | | | | | | | | | | | | |
| 2485 Wimpassing a.d. L. | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| KÄRNTEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mineral Abbau GmbH - Jakomini Steinbruch, Bleibergerstraße 172, 9530 Bad Bleiberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 9531 Bleiberg - Jakomini | 14 | 56 | - | 0,61 | C _{100/0} | 14 | 56 | 14 | U1 | U6 | U9 | 13,2 | 12 | 13 | |
| | Dolomit Eberstein Neuper GmbH, 9372 Eberstein, Klagenfurterstraße 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9372 Eberstein | - | - | - | - | C _{100/0} | 18 | 40 | 21 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Mineral Abbau GmbH - Kiesgrube Kleinsattel, 9500 Villach, Kleinsattelstraße 87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500 Villach/Kleinsattel | x | x | x | x | - | - | - | 21 | U5 | U8 | U10 | x | x | x | |
| | Dolomit Eberstein Neuper GmbH, 9372 Eberstein, Klagenfurterstraße 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9721 Kellerberg | - | - | - | - | C _{100/0} | 20 | 40 | 21 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| NIEDERÖSTERREICH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3595 Atzelsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Hollitzer Baustoffwerke Betriebs-GmbH, 2405 Bad Deutsch Altenburg Am Pfaffenberg 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2405 Bad Deutsch Altenburg | x | x | x | x | C _{100/0} | 20 | 41 | 23 | U1 | U6 | U9 | 21,8 | 20 | 13 | |
| | Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Weikersdorf, 2700 Wiener Neustadt, Am Luckerweg 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2721 Bad Fischau | x | x | x | - | C _{90/1} | 23 | - | 23 | U1 | U8 | U10 | x | x | x | |
| 2700 Badenerstr./Wr. Neustadt | x | x | x | x | C _{90/1} | 20 | 42 | 20 | U1 | U7/U8 | U10 | x | x | x | |
| | Dolomitsandwerk GmbH & Co.KG, 2560 Berndorf, Steinhof 81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 Berndorf | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | |
| | Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3522 Brunn am Walde | x | x | x | x | C _{100/0} | 25 | 46 | 25 | U3 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Johann Neuwirth GesmbH, 3830 Waidhofen a.d. Thaya, Bahnhofstraße 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3595 Dietmannsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 Eibenstein | x | x | x | - | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Ernest Renz GmbH, 3623 Elsenreith, Elsenreith 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3623 Elsenreith | - | - | - | - | C _{100/0} | 25 | 44 | 25 | U3 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Mineral Abbau GmbH, 2531 Gaaden bei Mödling, Kerschgraben | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 Gaaden | - | - | - | x | C _{100/0} | 19 | 37 | 19 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Grasmann Ges.m.b.H. & Co KG, 3203 Rabenstein a.d. Pielach, Tradigist 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3203 Geiseben | x | x | x | x | C _{100/0} | 22 | 44 | 21 | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Josef Fröstl Ges.m.b.H., 1160 Wien, Huttengasse 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 Gießhübl | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3680 Gottsdorf | x | x | x | x | x | 24 | 54 | 24 | x | x | x | x | x | x | |
| | Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Nußdorf, 3134 Nußdorf, Fräuleinmühle 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3484 Grafenwörth | x | x | x | 0,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Maier & Hintersteiner GmbH, Sand - und Schotterwerk, 3264 Gresten, Oberamt 69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3264 Gresten | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Konrad Platzer Ges.m.b.H., 3170 Hainfeld, Heugraben 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3170 Hainfeld | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x | |
| | Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3721 Limberg | 22 | 52 | ✓ | 0,66 | C _{100/0} | 22 | 52 | 22 | U1/U3 | U6 | U9 | 21,3 | 13 | 5 | |

|  | 12620 | | | | 13043 | | | | 13242 | | | 13450 | | |
|---|-----------|-----|-----|------|--------------------|-----|---------|-----|-----------|-------|-------|---------------|----|----|
| | Oberbeton | | | | bit. Deckschicht | | bit. TS | | ungeb. TS | | | Gleisschotter | | |
| | LA | PSV | AKR | PWS | Bfl. | LA | PSV | LA | uOT | uUT | uUToU | SZ | LA | MD |
| NIEDERÖSTERREICH | | | | | | | | | | | | | | |
| Hartsteinwerk Loja Betriebs GmbH., 3680 Persenbeug, Schlossstraße 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3680 Loja-Persenbeug | 14 | 52 | ✓ | 0,69 | C _{100/0} | 14 | 52 | 14 | U1 | U6 | U9 | 13,9 | 12 | 8 |
| Steinbruch Gerhard Thir GmbH., 3383 Hürm, Unter Thurnhofen 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3204 Luft II | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | x | x | x | x |
| Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, 4463 Großraming 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 Mannersdorf/Leitha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, 2103 Langenzersdorf, Lagerstraße 1-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 Markgrafneusiedl | x | x | x | 0,61 | C _{90/1} | 23 | 52 | 23 | x | U8 | x | x | x | x |
| Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 3511 Meidling/Tal, Schlossstr. 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3511 Meidling/Tal, Wanko | 19 | 53 | ✓ | 0,55 | C _{100/0} | 19 | 53 | 21 | U1 | U6 | U9 | 20,5 | 14 | 7 |
| Ingeborg Hager Deichgräberei Sand & Schotterhandel, 3851 Kautzen, Pleßberg 58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3822 Münichreith | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | x | x | x | x |
| Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Nußdorf, 3134 Nußdorf, Fräuleinmühle 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3133 Nussdorf ob der Traisen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Haselbacher GmbH, 2620 Neunkirchen, Dorfstraße 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 Peisching | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hans Zöchling GmbH., 3170 Hainfeld, Wienerstraße 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3172 Ramsau | - | - | - | x | C _{100/0} | 18 | - | 23 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| 2663 Rohr im Gebirge | - | - | - | x | C _{100/0} | 19 | - | 19 | x | x | x | x | x | x |
| Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Nußdorf, 3134 Nußdorf, Fräuleinmühle 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3107 Ragelsdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3654 Raxendorf | x | x | x | x | C _{100/0} | 23 | 49 | 23 | U1 | U6 | x | x | x | x |
| Leopold Ottersböck Ges.m.b.H., 2565 Rohrbach, Hauptstraße 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 Rohrbach | - | - | - | - | C _{100/0} | 19 | 42 | 19 | U3 | U6 | U9 | x | x | x |
| Leyrer und Graf Baugesellschaft m.b.H., Conrathstraße 6, 3950 Gmünd | | | | | | | | | | | | | | |
| 3943 Schrems | 20 | 52 | ✓ | - | C _{100/0} | 20 | 52 | 20 | U3 | U6 | U9 | 19,7 | 12 | 4 |
| PORR Bau GmbH Tiefbau, NL NÖ, Baugebiet Krems, 3600 Krems, Hafestraße 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3484 Seebarn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thir GmbH & Co KG, 3383 Hürm, Unter Thurnhofen 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390 Spielberg/Melk | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Weikersdorf, 2700 Wiener Neustadt, Am Luckertweg 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2722 Weikersdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | U8 | U10 | x | x | x |
| OBERÖSTERREICH | | | | | | | | | | | | | | |
| Schärdinger Granit Industrie GmbH, 4782 St. Florian am Inn, Gopperding 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4782 Allerding | x | x | x | x | C _{100/0} | 24 | x | 24 | U1 | U6 | U9 | 18,2 | 13 | 8 |
| Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4407 Dietach | x | x | x | x | C _{90/1} | 23* | 44 | x | U1/U5 | U6/U8 | U9 | x | x | x |
| 4563 Kienberg - Huber | x | x | x | x | C _{100/0} | 26 | 45 | 26 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Welser Kieswerke Treul u. Co. Ges.m.b.H., 4623 Gunskirchen, Kieswerkstr. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4623 Gunskirchen | x | x | x | x | C _{90/1} | 20 | 44 | 20 | U2 | U7 | U10 | x | x | x |
| Mühlviertler Schotterindustrie GmbH, Gunnersdorf 27, 4291 Lasberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 4291 Gunnersdorf-Lasberg | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | 17,5 | 13 | 8 |
| 4280 Königswiesen | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Wibau Kies und Beton Ges.m.b.H., 4020 Linz, Grillparzerstraße 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4614 Leithen | 23 | - | - | - | C _{90/1} | 23 | - | 23 | x | U8 | U10 | x | x | x |
| Fellner Kieswerke GmbH, 4962 Mining, Amberg 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4962 Mining | 24 | 48 | x | x | C _{90/1} | 24 | 45 | 24 | x | U8 | U10 | x | x | x |
| Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4591 Molln | x | x | x | x | C _{100/0} | 24* | 39 | 24* | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 4694 Ohlsdorf, Unterthalham Str. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4694 Ohlsdorf | x | x | x | x | - | - | - | - | U1/U4 | U6/U7 | x | x | x | x |
| 4661 Roitham | x | x | x | x | x | x | x | x | U1/U2 | U6/U7 | x | x | x | x |
| Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4382 Sarmingstein | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x |
| Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, 2103 Langenzersdorf, Lagerstraße 1-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4522 Sierning/Pichlern | x | x | x | x | - | 23 | - | 23 | U2 | U7 | U9 | x | x | x |
| Frieppes Naturstein GmbH, 4263 Windhaag bei Freistadt, Oberwindhaag 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4251 Steinwald | x | x | x | x | x | x | x | x | U3** | U6** | U9** | x | x | x |
| 4263 Spörbichl | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x |

| | 12620 | | | | 13043 | | | | 13242 | | | 13450 | | |
|--|-----------|-----|-----|--------|--------------------|-----|-----|---------|-----------|-------|-------|---------------|-----|-------|
| | Oberbeton | | | | bit. Deckschicht | | | bit. TS | ungeb. TS | | | Gleisschotter | | |
| | LA | PSV | AKR | PWS | Bfl. | LA | PSV | LA | uOT | uUT | uUToÜ | SZ | LA | MD |
| OBERÖSTERREICH | | | | | | | | | | | | | | |
| Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4582 Spital am Pyhrn | x | x | x | x | C _{100/0} | 25* | 39 | 25* | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Welser Kieswerke Treul u. Co. Ges.m.b.H., 4623 Gunkskirchen, Kieswerkstr. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4615 Stadl Paura | x | x | x | x | C _{90/1} | 19 | 48 | 19 | U2 | U7 | U9 | x | x | x |
| 4221 Steyregg | x | x | x | x | C _{90/1} | 24 | 46 | 24 | U1 | U6 | U10 | x | x | x |
| Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 4694 Ohlsdorf, Unterthalham Str. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4693 Viecht | x | x | x | x | C _{90/1} | 20 | 44 | 20 | U2 | U7 | - | x | x | x |
| 4655 Vorchdorf | x | x | x | x | x | x | x | x | U1/U5 | U7/U8 | x | x | x | x |
| STEIERMARK | | | | | | | | | | | | | | |
| LD Recycling GmbH, Barbaraweg 51, 8700 Leoben | | | | | | | | | | | | | | |
| 8700 Donawitz | 13 | 53 | x | 0,62 | C _{100/0} | 13 | 53 | 13 | x | x | x | x | x | x |
| Schotterwerk Gradenberg GmbH, 8580 Köflach, Judenburger Straße 230 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8580 Gradenberg | 25 | 41 | - | - | C _{100/0} | 25 | 41 | 25 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Mineral Abbau GmbH - Kanzelsteinbruch Gratkorn GmbH, 8101 Gratkorn, Pail 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8101 Gratkorn | x | x | x | x | C _{100/0} | 22 | 40 | 24 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Dipl.-Ing. Appel Handels GmbH, 8330 Mühldorf bei Feldbach, Mühldorf 158 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8354 Hochstraden | 18 | 52 | ✓ | 0,52 | C _{100/0} | 18 | 52 | 18 | U1 | U6 | U9 | 18,6 | 10 | 7 |
| Schwarzenberg Steinbruchbetriebs GmbH, 8850 Murau, Schloßberg 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8842 Katsch | - | - | - | - | C _{100/0} | 18 | 49 | 18 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| 8850 Murau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ALAS Klösch GmbH - 8493 Klösch 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8493 Klösch | 14 | 52 | ✓ | 0,52 | C _{100/0} | 14 | 52 | 14 | U1 | U6 | U9 | 14,4 | 9 | 9 |
| Pronat Steinbruch Preg GmbH, 8715 St. Margarethen b. Knittelfeld, Preg 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8715 Preg | 19 | 53 | ✓ | - | C _{100/0} | 19 | 53 | 19 | U1 | U6 | U9 | 21,3 | 20 | 14 |
| ALAS Klösch GmbH - 8493 Klösch 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8552 Radlpass | 17 | 52 | ✓ | 0,50 | C _{100/0} | 17 | 52 | 16 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, 4463 Großraming 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8782 Treglwang, Furth | x | x | x | x | x | x | x | x | U3 | U6 | U9 | x | x | x |
| SALZBURG | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineral Abbau GmbH - Diabaswerk Saalfelden Ges.m.b.H., 5760 Saalfelden, Kehlbach 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5760 Saalfelden | 14 | 55 | - | 0,55 | C _{100/0} | 14 | 55 | 14 | U1 | U6 | U9 | 13,5 | 16 | 14 |
| TIROL | | | | | | | | | | | | | | |
| Kieswerk Berta Nagele GmbH & Co KG, 6170 Zirl Martinsbühel 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6430 Breite Mure/Ötztal Bahnhof | - | - | - | - | - | - | - | - | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Mineral Abbau GmbH - Lahntal, 6300 Wörgl, Lahntal 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 Wörgl Lahntal | - | - | - | - | C _{100/0} | 22 | 41 | 22 | - | - | - | x | x | x |
| Mineral Abbau GmbH - Anton Beirer Hartsteinwerke GmbH & Co KG, A.-Beirer-Str.10, 6600 Pinswang | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 Pinswang | - | - | - | - | C _{100/0} | 22 | - | 22 | x | x | x | x | x | x |
| Mineral Abbau GmbH - KSH Kalkstein Heiterwang GmbH, 6611 Heiterwang, Rauchwald 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 Heiterwang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | U9 | x | x | x |
| VORARLBERG | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebrüder RUF Bau und Transport GmbH & Co KG, 6883 Au/Bregenzerwald, im Forst 469 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6883 Au | 17 | - | - | - | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| Rhomberg Steinbruch GmbH & Co, 6850 Dornbirn 6845 Hohenems, Unterklien, Stöckenstraße 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6845 Hohenems | x | x | x | x | x | x | x | x | U1** | U6** | U9** | 14,9*** | *** | 10*** |
| Bmst. Ing. Peter Keckeis Ges.m.b.H. & Co. KG, 6830 Rankweil, Übersaxner Straße 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6830 Rankweil | x | x | x | 0,56 | C _{100/0} | 12 | 54 | 20 | U1 | U6 | U9 | 17 | 17 | 12 |
| Zech Kies Ges.m.b.H., 6714 Nüziders, Katils Werkstraße 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6714 Nüziders | x | x | x | x | C _{100/0} | 19 | 45 | 19 | U1** | U6** | U9** | x | x | x |
| Ros-Rock Steinbruch GmbH, 6883 Au/Bregenzerwald, im Forst 469 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6883 Schnepfau | x | x | x | x | x | x | x | x | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| BAYERN | | | | | | | | | | | | | | |
| Karl Bachl Granitwerk GmbH & Co. KG, 94051 Hauzenberg, Klingerreuth 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94051 Wotzdorf | 20 | 53 | ✓ | - | C _{100/0} | 20 | 53 | 20 | U1 | U6 | U9 | x | x | x |
| SLOWAKEI | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAS Slovakia s.r.o., 84101 Bratislava, Polianky 3357/23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84101 Solosnica | 15 | 61 | - | 0,57** | C _{100/0} | 15 | 61 | 15 | x | x | x | 14 | 16 | 10 |

x...derzeit keine Produktion oder Produkt derzeit nicht verfügbar

* Prüfwert aus der Eigenüberwachung

** Prüfwert aus Vorjahr

*** Handelsware

-...kein Prüfwert vorhanden

AKR...Alkali Kieselsäure Reaktion, ✓ ...Prüfung bestanden

PWS - Polierwert nach Wehner/Schulze von feinen Gesteinskörnungen (Lastklasse GS)

LA...Widerstand gegen Zertrümmerung an 8/11mm

Bfl...Bruchflächigkeit an 8/11 mm

SZ...Widerstand gegen (Schlag)Zertrümmerung

MD...Widerstand gegen Verschleiß (Micro Deval)

PSV...Widerstand gegen Polieren geprüft an 8/11mm

uOT...ungebundene OBERE Tragschicht

uUT...ungebundene UNTERE Tragschicht

uUToÜ...ungebundene UNTERE Tragschicht ohne gebundene Überbauung



Güteschutzverband
der österreichischen
Kies-, Splitt- und Schotterwerke

www.strassenbaustoffe.at